

Повышенный шум вентиляторов

10.07.2025 00:06:30

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	ММОН, МЭСН	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	10:54:14, Птн 02 Окт, 2020 г.

Симптомы (общедоступное)

Повышенный шум вентиляторов, постоянная работа вентиляторов на максимальных оборотах

Проблема (общедоступное)

Постоянная работа вентиляторов на максимальных оборотах

Решение (общедоступное)

Согласно полученной информации от разработчика оборудования «Т-Платформы» о действиях по устранению неисправности, потребуется проделать следующие манипуляции:

- отключение кабеля питания устройства от сети.
- вскрыть крышку корпуса без нарушения целостности опечатывающих пломб.
- переподключить разъем интерфейса BMC (мониторинг датчиков температуры и скорости вращения вентиляторов).

Так же есть информация, что достаточно отключить провод питания 220 вольт от блока питания, и подождать 5-10 минут, тем самым произойдет отключение и перезапуск модуля BMC, так как просто отключая сервер кнопкой на панели управления данный модуль продолжает работать.